



# リスクマネジメントに関する事例分析

---

2021年2月20日

TWY合同会社 代表社員

東北大学名誉教授

若林利男

# ドイツ高速鉄道 エシェデ事故

---

1998年6月3日午前10時57分頃、ミュンヘン発ハンブルク行きICE・884列車（客車12両・機関車2両の計14両編成）が、ハンブルク南方のエシェデ（Eschede）駅の手前で、脱線、道路橋に衝突した。そして、崩落した橋に次々と列車が激突、大破した。

死者は101人に上り、ドイツの鉄道事故としては戦後最悪の大惨事となった。



**ドイツ鉄道 ICE-1**

# エシェデの場所





エシェデ事故の状況



エシエデ事故現場近くの現状

# 事故事例分析

---

(1) 事故の再現ビデオを見て以下の項目についてまとめる。

- ・事故の概要
- ・事故の経過(時系列)
- ・事故の規模、影響(人的、物的、社会的)
- ・事故の直接の原因
- ・間接的な原因(関連する要因)
- ・再発防止策
- ・教訓(倫理的な側面も含めて)

(2) パワーポイントで10分以内の発表資料にまとめ、発表、討議を行う。